DEKRA CAUTELAR

LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

Valide esse laudo!

DATA REALIZAÇÃO: 28/09/2021 15:21 - DATA IMPRESSÃO: 28/09/2021 18:42

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO:	647638	**QUILOMETRAGEM:**	53809 KM
Nº CHASSI:	98867512WJKH36474	**COR:**	BRANCA
Nº MOTOR:	5005257401461117	**COMBUSTIVEL:**	ALCOOL/GASOLINA
PLACA:	ES PPV8977	**ANO FABRICAÇÃO:**	2017
MARCA:	JEEP	**ANO MODELO:**	2018
MODELO:	COMPASS LONGITUDE F	**SITUAÇÃO CHASSI:**	EM CIRCULAÇÃO

PARECER FINAL

CONFORME



SITUAÇÃO GERAL

CONFORME	171 ITENS
CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)	2 ITENS
NÃO CONFORME	0 ITENS

IDENTIFICAÇÃO

- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA

- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO

HISTÓRICO VEICULAR

- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA / MULTAS LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO // QUANTIDADE DE PROPRIETÁRIOS(À PARTIR DE 2012: 4. // INFRAÇÕES EM AUTUAÇÃO FOTO 10

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.

GLOBAL SERVICOS DE VISTORIA DE IDENTIFICACAO LTDA
28558160000170 - RUA GELU VERVLOET DOS SANTOS, 928
JARDIM CAMBURI - VITORIA/ ES- CEP29090100 - TEL.: 27 30202800
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekra.com - www.dekra.com.br

LAUDO DEKRA CAUTELAR

Parceiro Comercial: DEKRA
Nº Laudo: 647638
Consulta: 19816289
Data Realização: 28/09/2021 15:21
Data Impressão: 28/09/2021 18:42

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: THATI KAR VEICULOS LTDA ME
E-MAIL: NAO POSSUI
CPF: 32446981000191
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

N° CHASSI: 98867512WJKH36474
N° MOTOR: 5005257401461117
PLACA: ES PPV8977
MARCA:JEEP
MODELO:COMPASS LONGITUDE F

COR:BRANCA
COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:2017
ANO MODELO:2018
SITUAÇÃO CHASSI:EM CIRCULAÇÃO

CHASSI

MOTOR

DIANTEIRA C/ LATERAL DIREITA

DIANTEIRA C/ LATERAL ESQUERDA

TRASEIRA C/ LATERAL DIREITA

TRASEIRA C/ LATERAL ESQUERDA

GLOBAL SERVICOS DE VISTORIA DE IDENTIFICACAO LTDA
28558160000170 - RUA GELU VERVLOET DOS SANTOS, 928
JARDIM CAMBURI - VITORIA/ ES- CEP29090100 - TEL.: 27 30202800
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekra.com - www.dekra.com.br

LAUDO DEKRA CAUTELAR
IDENTIFICAÇÃO

Parceiro Comercial: DEKRA
Nº Laudo: 647638
Consulta: 19816289
Data Realização: 28/09/2021 15:21
Data Impressão: 28/09/2021 18:42

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO		
RENAVAM: 01129172535	CILINDRADAS: 2000	DATA DI:
MUNICÍPIO: VILA VELHA	PROCEDÊNCIA: NACIONAL	NÚMERO DI:
TIPO DO VEÍCULO: CAMIONETA	NÚMERO DE EIXOS:	DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5	CMT: 234	IDENT. PROPRIETÁRIO
MONTAGEM:	PBT: 194	REVENDEDOR DISTRIB.
POTÊNCIA: 166	CAPACIDADE DE CARGA:	ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)			
Ano Fabr/Mod a partir de 99	2018		
cc Motor	2.0 (166cv),	Região Geográfica	América do Sul
Combustível	BI-COMBUSTIVEL	Tipo da Carroçaria	SUV
Fabricante	JEEP (Chrysler)	Veículo	Compass, Compass Sport,
Localização da Fábrica	Goiana - PE	Versão	Longitude
País	Brasil		

CRLV

HODÔMETRO

ADICIONAL 1

ADICIONAL 2

ADICIONAL 3

ADICIONAL 4

ADICIONAL 5

ADICIONAL 6

ADICIONAL 7

CAIXA DE CÂMBIO

GRAVAÇÃO DOS VIDROS

ETIQUETA ETA

GLOBAL SERVICOS DE VISTORIA DE IDENTIFICACAO LTDA
28558160000170 - RUA GELU VERVLOET DOS SANTOS, 928
JARDIM CAMBURI - VITORIA/ ES- CEP29090100 - TEL: 27 30202800
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekra.com - www.dekra.com.br

LAUDO DEKRA CAUTELAR
IDENTIFICAÇÃO

Parceiro Comercial: DEKRA
Nº Laudo: 647638
Consulta: 19816289
Data Realização: 28/09/2021 15:21
Data Impressão: 28/09/2021 18:42

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

RENAVAM: 01129172535	CILINDRADAS: 2000	DATA DI:
MUNICÍPIO: VILA VELHA	PROCEDÊNCIA: NACIONAL	NÚMERO DI:
TIPO DO VEÍCULO: CAMIONETA	NÚMERO DE EIXOS:	DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5	CMT: 234	IDENT. PROPRIETÁRIO
MONTAGEM:	PBT: 194	REVENDEDOR DISTRIB.
POTÊNCIA: 166	CAPACIDADE DE CARGA:	ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99	2018		
cc Motor	2.0 (166cv),	Região Geográfica	América do Sul
Combustível	BI-COMBUSTIVEL	Tipo da Carroçaria	SUV
Fabricante	JEEP (Chrysler)	Veículo	Compass, Compass Sport,
Localização da Fábrica	Goiana - PE	Versão	Longitude
País	Brasil		

COMPARTIMENTO DO MOTOR

PAINEL DE INSTRUMENTO

LAT ESQUERDA(BOR. ABAIXADA)

LAT DIREITA(BOR. ABAIXADA)

ADICIONAL 8


ADICIONAL 9


ADICIONAL 10

RENAJUD

GLOBAL SERVICOS DE VISTORIA DE IDENTIFICACAO LTDA
28558160000170 - RUA GELU VERVLOET DOS SANTOS, 928
JARDIM CAMBURI - VITORIA/ ES- CEP29090100 - TEL.: 27 30202800
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekra.com - www.dekra.com.br

LAUDO DEKRA CAUTELAR
IDENTIFICAÇÃO

Parceiro Comercial: DEKRA
Nº Laudo: 647638
Consulta: 19816289
Data Realização: 28/09/2021 15:21
Data Impressão: 28/09/2021 18:42

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: THATI KAR VEICULOS LTDA ME
E-MAIL: NAO POSSUI
CPF: 32446981000191
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

N° CHASSI: 98867512WJKH36474
N° MOTOR: 5005257401461117
PLACA: ES PPV8977
MARCA:JEEP
MODELO:COMPASS LONGITUDE F

COR:BRANCA
COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:2017
ANO MODELO:2018
SITUAÇÃO CHASSI:EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO: VERDE (Conforme) | AMARELO (Conforme com Observações) | VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

✓	PESQUISAS EM BASES DE DADOS	NADA CONSTA		
LICENCIAMENTO / DPVAT	175	RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA	
EMPLACAMENTO	UF: ES	RESTRIÇÃO VEICULO SINISTRADO	NADA CONSTA	
MULTAS / IPVA	819,18	RESTRIÇÃO DE AVERBAÇÃO	NADA CONSTA	
RESTRIÇÃO JUDICIAL	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA	NADA CONSTA	
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO CRLV	NADA CONSTA	
RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE VEICULO APREENDIDO	NADA CONSTA	
RESTRIÇÃO BLOQUEIO	NADA CONSTA	DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV	NADA CONSTA	
RESTRIÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS	NADA CONSTA	HISTORICO DE CONSULTAS	QTD:1	
RESTRIÇÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO	NADA CONSTA	RESERVA DE DOMINIO	NADA CONSTA	
RESTRIÇÃO DE VEÍCULO APROPRIAÇÃO	NADA CONSTA	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	NADA CONSTA	
RESTRIÇÃO PENHORA	NADA CONSTA	DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA	
ROUBO E FURTO (EM ABERTO)	NADA CONSTA	POSSUI LAUDO DEKRA?	NÃO	
ALIENAÇÃO	NADA CONSTA	SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS	NÃO	
OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)	NADA CONSTA	OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)	NADA CONSTA	
OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)	NADA CONSTA	RENAJUD	NADA CONSTA	
QTD DE PROPRIETÁRIOS	4			

MODULO - IDENTIFICAÇÃO

✓ CRLV	NADA CONSTA
✓ PLACAS	NADA CONSTA
✓ VIDROS	NADA CONSTA
✓ CHASSI	NADA CONSTA
✓ NR. DO MOTOR	NADA CONSTA
✓ DATA DE PEÇAS	NADA CONSTA
✓ ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	QTD ETIQUETAS: 3
✓ CINTO DE SEGURANÇA	NADA CONSTA
✓ AIRBAG/ABS	OK - NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG E ABS, A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO.
✓ QUILOMETRAGEM	NADA CONSTA - KM: 53809

HISTÓRICO DE RECALL

A FCA – FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. CONVOCA OS PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS JEEP RENEGADE, FLEX OU DIESEL, ANO/MODELO 2017 E 2018, INTERVALO DE CHASSIS (SEIS ÚLTIMOS DÍGITOS) 129173 A 186288, E JEEP COMPASS, FLEX OU DIESEL, ANO/MODELO 2017 E 2018, INTERVALO DE CHASSIS (SEIS ÚLTIMOS DÍGITOS) H34693 A H93627, PARA, A PARTIR DE 18 DE JUNHO DE 2018, AGENDAR O SEU COMPARECIMENTO EM UMA DAS CONCESSIONÁRIAS JEEP A FIM DE QUE SEJA PROVIDENCIADA, GRATUITAMENTE, A SUBSTITUIÇÃO DOS RELÉS DOS SISTEMAS DE IGNIÇÃO E INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS CONVOCADOS. FOI DETECTADO QUE A EVENTUAL FALHA DOS RELÉS PODERÁ ACARRETAR O FUNCIONAMENTO IRREGULAR DO MOTOR E, EM CASOS EXTREMOS, O SEU DESLIGAMENTO INESPERADO, COMPROMETENDO AS CONDIÇÕES DE DIRIGIBILIDADE DO VEÍCULO E AUMENTANDO O RISCO DE COLISÃO, ALÉM DE POSSIBILITAR A OCORRÊNCIA DE DANOS FÍSICOS E MATERIAIS AO CONDUTOR. AOS PASSAGEIROS E A TERCEIROS. A EXISTÊNCIA DA FALHA MENCIONADA PODERÁ SER OBSERVADA MEDIANTE O ACENDIMENTO DA LUZ ESPIA DA BATERIA NO QUADRO DE

GLOBAL SERVICOS DE VISTORIA DE IDENTIFICACAO LTDA
28558160000170 - RUA GELU VERVLOET DOS SANTOS, 928
JARDIM CAMBURI - VITORIA/ ES- CEP29090100 - TEL.: 27 30202800
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekra.com - www.dekra.com.br

LAUDO DEKRA CAUTELAR
ESTRUTURA

Parceiro Comercial: DEKRA
Nº Laudo: 647638
Consulta: 19816289
Data Realização: 28/09/2021 15:21
Data Impressão: 28/09/2021 18:42

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: THATI KAR VEICULOS LTDA ME	N° CHASSI: 98867512WJKH36474	COR:BRANCA
E-MAIL: NAO POSSUI	N° MOTOR: 5005257401461117	COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA
CPF: 32446981000191	PLACA: ES PPV8977	ANO FABRICAÇÃO:2017
TELEFONE:	MARCA:JEEP	ANO MODELO:2018
	MODELO:COMPASS LONGITUDE F	SITUAÇÃO CHASSI:EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO VERDE (Conforme) AMARELO (Conforme com Observações) VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - ESTRUTURA

✓	**ESTRUTURA**	**NADA CONSTA**

ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA	
PAINEL DIANTEIRO	OK
TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA	OK
TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA	OK
LONGARINA DIREITA	OK
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA	OK
LONGARINA ESQUERDA	OK
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA	OK
ALMA DO PARA-CHOQUE	OK
PAINEL CORTA-FOGO	OK
OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO	
COLUNA DIANTEIRA	OK
COLUNA CENTRAL	OK
COLUNA TRASEIRA	OK
CAIXA DE AR	OK
OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA	
PAINEL TRASEIRO	OK
CAIXA DO ESTEPE	OK
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	OK
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	OK
LONGARINA TRASEIRA DIREITA	OK
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	OK
OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA DO LADO DIREITO	
COLUNA DIANTEIRA	OK
COLUNA TRASEIRA	OK
COLUNA CENTRAL	OK
CAIXA DE AR	OK
OBSERVAÇÃO	
TETO	
TETO	OK
ASSOALHO	
ASSOALHO DO PORTA MALAS	OK
ASSOALHO CENTRAL	OK

GLOBAL SERVICOS DE VISTORIA DE IDENTIFICACAO LTDA
28558160000170 - RUA GELU VERVLOET DOS SANTOS, 928
JARDIM CAMBURI - VITORIA/ ES- CEP29090100 - TEL.: 27 30202800
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekra.com - www.dekra.com.br

LAUDO DEKRA CAUTELAR

Parceiro Comercial: DEKRA
Nº Laudo: 647638
Consulta: 19816289
Data Realização: 28/09/2021 15:21
Data Impressão: 28/09/2021 18:42

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: THATI KAR VEICULOS LTDA ME
E-MAIL: nao possui
CPF: 32446981000191
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

N° chassi: 98867512WJKH36474
N° motor: 5005257401461117
Placa: ES PPV8977
Marca:JEEP
Modelo:COMPASS LONGITUDE F

Cor:Branca
Combustível:ALCOOL/GASOLINA
Ano fabricação:2017
Ano modelo:2018
Situação chassi:EM CIRCULAÇÃO

IMPORTANTE

Este laudo não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia criminalística oficial. As informações constantes neste laudo têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar visualmente a identificação, a estrutura do veículo, a conformidade da pintura com os padrões originais, e o funcionamento aparente de acessórios, com a indicação das não conformidades destes itens diagnosticadas pelo vistoriador. **Este laudo não verifica sinais de alagamento no veículo.**

Esta empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à emissão deste laudo, nem em seus sinais indicativos, agregados, motor, pintura, estrutura, acessórios e em seu estado de conservação. A DEKRA utiliza em seus processos de vistoria, consultas na base CHECKAUTO. A responsabilidade da CHECKAUTO limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações. A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta a bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. A CHECKAUTO é uma ferramenta de auxílio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avalizando ou assegurando a regularidade e licitude da transação. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo cliente o e sua companhia conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CHECKAUTO não participa. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações. A CHECKAUTO não detém acesso e meios para a obtenção advinda do RENAJUD.
Histórico de Leilão: O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de histórico de leilão, nas quais registra-se se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido comercializado na ocasião. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.
Critério de avaliação das seguradoras: As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios.Porem, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

Informações Adicionais:

Roubo e Furto: Este Laudo prevê apenas a informação de roubo e furto em aberto. O Histórico completo de roubo e furto poderá ser solicitado em uma consulta adicional.
Mecânica, Elétrica e transmissão: : Neste Laudo NÃO verificamos itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado no laudo.
Módulo de Pintura: Neste módulo NÃO apontamos riscos e amassados aparentes na pintura, apenas verificamos a qualidade da pintura, por meio da medição da espessura da camada de tinta sobre partes metálicas da carroceria.
Air-Bag, Controle de tração e estabilidade: Não nos responsabilizamos por defeitos, fraude ou falta de equipamento nos sistemas de air-bag, controle de tração, estabilidade e outros itens que requerem uma avaliação técnica. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente através da observação do painel de instrumentos do veículo
Numeração da Caixa de cambio: A verificação da numeração e indícios de adulteração na caixa de cambio, ocorrem a vista desarmada somente quando aparente, ou seja, sem a necessidade de desmonte de peças. Com relação ao confronto da numeração, o mesmo somente será analisado quando disponível pelo fornecedor
Registro de quilometragem: o histórico de quilometragem é consultado junto as bases de dados sendo os dados advindos de vistorias ou outros serviços realizados nos veículos onde a coleta da informação de km do veículo é realizada. Essa é a fonte de informação de quilometragem utilizada, de forma que, se o veículo nunca passou por uma vistoria ou outro serviço onde tenhamos acesso a informação, não constará a informação de registro de quilometragem para aquele veículo. A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria ou do serviço realizado, não possuindo meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodômetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento.

_____
Assinatura cliente

_____
Assinatura vistoriador
15907 - RAMON RODRIGUES DASILVA

GLOBAL SERVICOS DE VISTORIA DE IDENTIFICACAO LTDA
28558160000170 - RUA GELU VERVLOET DOS SANTOS, 928
JARDIM CAMBURI - VITORIA/ ES- CEP29090100 - TEL.: 27 30202800
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekra.com - www.dekra.com.br

#CompraSegura

Com apenas 3 passos,
a DEKRA te ajuda a comprar com mais segurança:

1. Antes de fechar negócio, faça uma vistoria DEKRA com mais de 150 itens avaliados.
   dekra.com.br/comprasegura

Fechou negócio?

2. Agora, localize o Posto DEKRA mais próximo e faça a Vistoria de Transferência, com 5% de desconto. Aproveite!
   dekra.com.br/posto

3. **Pronto!**
   Evite dor de cabeça.
   Faça uma compra segura.

*Faça a vistoria obrigatória - DETRAN, em até 30 dias.

Compre com mais segurança DEKRA Sua Segurança.

Baixe o Checkauto app e tenha mais segurança na hora de comprar, manter e vender seu carro!



Baixar na App Store | ANDROID APP ON Google play

www.checkauto.com.br/app

5% OFF

ACABOU DE COMPRAR UM CARRO?

Aproveite e ganhe 5% de desconto na
Vistoria de Transferência
OBRIGATÓRIA - DETRAN
Vistoria deve ser feita em 30 dias.

Não deixe para a última hora. Regularize a documentação do seu veículo.
Peça ao Vistoriador!

DEKRA Sua Segurança.

*Promoção não cumulativa, válida por tempo indeterminado, pode ser alterada sem prévio aviso. O desconto é válido por 60 dias após a vistoria.

GLOBAL SERVICOS DE VISTORIA DE IDENTIFICACAO LTDA
28558160000170 - RUA GELU VERVLOET DOS SANTOS, 928
JARDIM CAMBURI - VITORIA/ ES- CEP29090100 - TEL.: 27 30202800
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekra.com - www.dekra.com.br

DEKRA Check@uto